

KAKO RAVNATI Z AZBESTOM

Pakiranje za prevzem na Zbirnem centru

- Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred prevzemom pakirani v nepropustno zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.
- Za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6mm.
- Plošče zložene na EURO paleti do višine maksimalno 1m
- Vreče položene na EURO paleti



Prepoved mešanja azbestnih odpadkov

- Prepovedano je med seboj mešati odpadni azbest ali šibko vezane azbestne odpadke s trdno vezanimi azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki.

Prevoz azbestnih odpadkov:

- Prevoz odpadnega azbesta in šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le, če so odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani tako, da se prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje.
- Prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le če so trdno vezani azbestni odpadki pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju ali v pokritih vozilih za prevoz tovora, tako, da se kar najbolj prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje.
- Nakladanje in razkladanje azbestnih na nakladalno površino vozila za prevoz tovora ali z nje mora biti izvedeno skrbno na način, da se azbestni odpadki ne mečejo ali stresajo.
- Če se odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati na mesto odstranjevanja.